


DE Montageanleitung

Nur für Fachpersonal!

EN Assembly instructions

Only for specialist personnel!

FR Instructions de montageUniquement pour
le personnel spécialisé !**ES Instrucciones de montaje**¡Sólo para
personal especializado!**TECTUS TE 526/527 3D****DE** Bandsystem für ungefälzte
Objekttüren**EN** Hinge system for unrebated
heavy-duty doors**FR** Système de paumelle pour
portes de locaux industriels
sans feuillure**ES** Sistema de bisagras para
puertas para proyectos no
solapadas**Belastungswert / Load capacity /
Valeur de charge / Valor de carga**



< 120 kg

**3D-Verstellung / 3D adjustment /
Réglage 3D / Ajuste 3D**

<input type="checkbox"/> ±3 mm	<input type="checkbox"/> ±3 mm	<input type="checkbox"/> ±1 mm
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Lieferumfang / Scope of supply /
Livraison / Material incluido**

	DE Bandsystem / EN Hinge system / FR Système de paumelle / ES Sistema de bisagras	
1x		(1) (2) (4) (5)
8x	4,5x40 mm	(3)
4x	M4x10 mm	(6)
4x	M5x20 mm	(7)

Notwendiges Werkzeug / Tools required / Outil nécessaire / Herramienta necesaria**i Hinweise**

DE Technische Informationen auf
Webseite oder im Produktkatalog
berücksichtigen.

Für passgenauen Sitz des Bandes
bei verwendeter Materialart wird
eine Probefräserung empfohlen.

Belastungswert bezieht sich auf
Verwendung von 2 Bändern pro
Türflügel von 1 x 2 m.

**Band niemals ölen, es kann da-
durch beschädigt werden! Band
ist wartungsfrei.**

i Notes

EN Observe technical information on
the website or in the product cata-
logue.

A trial milling is recommended for
the correct fit of the hinge on the
material type used.

Load capacity refers to the use of
2 hinges per door part of 1 x 2 m.

**Never oil the hinge, this can
result in damage! The hinge does
not need maintenance.**

i Consignes

FR Tenir compte des informations tech-
niques figurant sur le site Internet ou
dans le catalogue de produits.

Pour un positionnement précis de la
paumelle, nous vous conseillons de
procéder à un fraisage d'essai sur le
type de matériau utilisé.

Les charges sont indiquées sur une
base de deux paumeilles pour une
porte de 1 x 2 m.

**Ne jamais graisser la paumelle,
elle risque de s'endommager !
La paumelle ne nécessite aucun
entretien.**

i Notas

ES Tenga en cuenta las informaciones
técnicas que se encuentran en la
página web o en el catálogo de
productos.

Se recomienda utilizar una plantilla
de fresado para ajustar perfecta-
mente las bisagras en el material
utilizado.


Los valores de carga hacen referen-
cia al uso de 2 bisagras por hoja de
puerta de 1 x 2 m.

**¡No engrase nunca las bisagras,
ya que pueden sufrir daños! Las
bisagras no precisan de mante-
nimiento.**

Montage / Assembly / Montaje / Montaje

Blockzarge / Block frame / Bloc porte / Marco macizo

1.




DE Das Band-Flügelteil (1) in den Türflügel einsetzen, den Türflügel vorbohren und das Band-Flügelteil mit den 4 Schrauben (3) befestigen.

EN Insert the hinge door part (1) into the door part, pre-drill the door part and fix the hinge door part with the 4 screws (3).

FR Placer la partie d'ouvrant de la paumelle (1) dans la porte, percer un avant-trou dans la porte et fixer la partie d'ouvrant de la paumelle avec les 4 vis (3).

ES Coloque la parte de la bisagra para la puerta (1) en la hoja, realice las perforaciones en la hoja y fije la parte de la bisagra para la puerta con los 4 tornillos (3).

2.




DE Die Zarge mit der Bohrlehre (TE 526/527 3D) vorbohren. Das Band-Rahmenteil (2) in die Zarge einsetzen und das Band-Rahmenteil mit den 4 Schrauben (3) befestigen.

EN Pre-drill the frame using the drilling jig (TE 526/527 3D). Insert the hinge frame part (2) into the frame and fix the hinge frame part with the 4 screws (3).

FR Prépercer la huisserie avec le gabarit de perçage (TE 526/527 3D). Placer la partie dormant de la paumelle (2) dans l' huisserie et fixer la partie dormant de la paumelle avec les 4 vis (3).

ES Realice las perforaciones en el marco con la plantilla de taladrado (TE 526/527 3D). Coloque la parte de la bisagra para el marco (2) en el marco y fije la parte de la bisagra del marco con los 4 tornillos (3).

3.



DE Die Abdeckplättchen (4) und (5) mit den Schrauben (6) auf dem Band befestigen.

EN Fix the small cover plates (4) and (5) with the screws (6) on the hinge.

FR Fixer les plaquettes de revêtement (4) et (5) avec les vis (6) sur la paumelle.

ES Fije las placas embellecedoras (4) y (5) con los tornillos (6) en la bisagra.


4.

DE Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen!
EN After assembly, check all clamping and fixing screws for tight fit!

FR Après le montage, vérifier que toutes les vis de serrage et de fixation sont bien serrées.

ES Una vez finalizado el montaje, compruebe que los tornillos de apriete y de fijación estén correctamente apretados.

Holzfutterzarge / Wooden casing frame / Ebrasement chambranle / Marco hueco de madera




DE TE 526/527 3D FZ/1 rückseitig an der Zarge verschrauben. Je nach Zargenkonstruktion beiliegende Distanzplättchen verwenden. Das Band-Rahmen teil (2) mit den 4 Schrauben (7) an TE 526/527 3D FZ/1 befestigen (5 Nm).

EN Screw the TE 526/527 3D FZ/1 on the frame to the rear. Use the small spacer plates supplied depending on the frame construction. Fix the hinge frame part (2) with the 4 screws (7) to the TE 526/527 3D FZ/1 (5 Nm).

FR Visser la face arrière du TE 526/527 3D FZ/1 à la huisserie. Utiliser les pièces d'écartement incluses en fonction des éléments d'huisserie. Fixer la partie dormant de la paumelle (2) avec les 4 vis (7) à TE 526/527 3D FZ/1 (5 Nm).

ES Atornille el TE 526/527 3D FZ/1 en la parte trasera del marco. En función del diseño del marco, utilice los distanciadores suministrados. Fije la parte de la bisagra para el marco (2) con los 4 tornillos (7) en el TE 526/527 3D FZ/1 (5 Nm).

Stahlzarge / Steel frame / Huisserie métallique / Marco de acero



DE Die Stahlzarge muss mit TE 526/527 3D SZ ausgestattet sein. Das Band-Rahmenteil (2) mit den 4 Schrauben (7) an TE 526/527 3D SZ befestigen (5 Nm).

EN The steel frame must be equipped with TE 526/527 3D SZ. Fix the hinge frame part (2) with the 4 screws (7) to the TE 526/527 3D SZ (5 Nm).

FR La huisserie métallique doit être équipée de TE 526/527 3D SZ. Fixer la partie dormant de la paumelle (2) avec les 4 vis (7) à TE 526/527 3D SZ (5 Nm).

ES El marco de acero se debe equipar con TE 526/527 3D SZ. Fije la parte de la bisagra para el marco (2) con los 4 tornillos (7) en el TE 526/527 3D SZ (5 Nm).

Aluminiumzarge / Aluminum frame / Huisserie en aluminium / Marco de aluminio

DE Befestigung an der Aluminiumzarge mit dem Aufnahmeelement des Zargenherstellers.

EN Fixing to the aluminum frame with the receiver of the frame manufacturer.

FR Fixation à l'huisserie en aluminium avec le carter de réception du fabricant de l'huisserie.

ES Fijación al marco de aluminio con el elemento de alojamiento del fabricante del marco.

	Türflügel Door part Porte Hoja de la puerta
	Seite Side Latéral Lado

	Höhe Height Hauteur Altura
	Andruck Depth Compression Profundidad

	Innensechskant Hexagon socket Six pans creux Llave Allen
	Kreuz Cross joint Cruciforme Tornillo de estrella

	Blockzarge Block frame Bloc porte Marco macizo
	Holzfutterzarge Wooden casing frame Ebrasement chambranle Marco hueco de madera

	Stahlzarge Steel frame Huisserie métallique Marco de acero
	Aluminiumzarge Aluminum frame Huisserie en aluminium Marco de aluminio


Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios

		BZ	FZ
5 250930 0	DE Universalfräsrahmen / EN Universal milling frame / FR Cadre de fraisage universel / ES Marco universal de fresado	■	■ ■ ■
5 250547 6	DE Frässchablone Rahmen/Flügel / EN Milling template frame/door part / FR Gabarit de fraisage huisserie/porte / ES Plantilla de fresado del marco/hoja de la puerta	■	■ ■ ■
5 250672 0	DE Bohrlehre TECTUS TE 526/527 3D / EN Drilling jig TECTUS TE 526/527 3D / FR Gabarit de perçage TECTUS TE 526/527 3D / ES Plantilla de taladrado TECTUS TE 526/527 3D	■	■ ■ ■

i Fräsdaten im Produktselektor / Milling data in the product selector /
Données de fraisage dans le sélecteur de produits / Datos de fresado en el selector de productos: www.simonswerk.com

3D-Verstellung / 3D adjustment / Réglage 3D / Ajuste 3D

» BZ | FZ | SZ | AZ




⊖ Höhenverstellung / Height adjustment / Réglage vertical / Regulación de altura:

- DE Den Türflügel unterkeilen > 1 mit $\frac{1}{4}$ Umdrehung lösen > den Türflügel in passende Position bringen > 1 fest anziehen. Die Bänder nur gleichmäßig verstellen!
EN Put a wedge under the door part > loosen with 1 $\frac{1}{4}$ turn > take the door part to the correct position > tighten 1. Adjust the hinges uniformly!

FR Caler la porte > Desserrer 1 de $\frac{1}{4}$ de tour > placer la porte dans la position appropriée > 1 bien serrer. Régler uniformément les paumelles !

ES Calce la hoja de la puerta > Afloje 1 con un $\frac{1}{4}$ de vuelta > ajuste la hoja de la puerta a la posición deseada > apriete 1. Las bisagras se deben ajustar de manera uniforme.




↔ Seitenverstellung / Side adjustment / Réglage latéral / Ajuste lateral:

- DE Mit 2 gleichmäßig den Türflügel in die passende Position bringen. Das Band-Flügelteil darf nicht vorstehen!
EN Take the door part to the correct position uniformly with 2. The hinge door part must not protrude!

FR Avec 2, placer uniformément la porte en position appropriée. La partie d'ouvrant de la paumelle ne doit pas saillir !

ES Con 2 ajuste uniformemente la hoja de la puerta hasta alcanzar la posición deseada. La parte de la bisagra para la puerta no debe sobresalir del cuerpo de la bisagra.



□ Andruckverstellung / Depth adjustment / Réglage de la compression de joint / Ajuste de profundidad:

- DE 1 leicht lösen > den Türflügel gleichmäßig in passenden Andruck bringen > 1 fest anziehen (5 Nm).
EN Slightly loosen 1 > take the door part into the correct depth uniformly > tighten 1 (5 Nm).

FR Desserrer 1 légèrement > placer la porte uniformément à la bonne compression > 1 bien serrer (5 Nm).

ES Afloje 1 ligeramente > ajuste uniformemente la hoja de la puerta hasta alcanzar la profundidad necesaria > apriete 1 (5 Nm).